



## SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

Adres	Suruç Meslek Yüksekokulu Maddiği Mürşinpınar Caddesi 63800 Suruç/Sanlıurfa	Bir Önceki Risk Analizi Tarihi:		Çalışan Sayısı:	19	Risk Analiz Nedeni:	Deprem Sonrası Genel Risk Analizi	RISK SKORU TABLOSU 5x5 Matris				Dök. No:	
		Risk Analizi Tarihi:	23.03.2023	Engelli Çalışan:				1-4 Düşük	5-9 Orta	10-15 Yüksek	15-25 Çok Yüksek	Yayın Tarihi:	
		Bir Sonrakı Risk Analizi Tarihi:	22.03.2023	Toplam Çalışan Sayısı :	19	Kapsamı:	Tüm Bina ve Eklentileri	Rabul edilebilir (KONTROL SÜZ BIRAKMA)	Planla, müdahale et	Hemen çalışma başlat	Tolere edilemez, ÖNLEM AL	Rev. Tarihi:	Rev. Tarihi -
											Rev. No:	Rev.No:00	















Bina/Bölüm Adı: Suruç MYO ve Eklentileri














## MEVCUT DURUM

## İYİLEŞTİRME SONRASI

## TARİF

NO	FAALİYET ALANI	TEHLİKE KAYNAĞI	TEHLİKE	RİSK	MEVCUT DURUM	Noksanlık / Eksiklik	FOTOGRAF	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK SINIFI	DÜZELTİCİ & İYİLEŞTİRİCİ ÖNEM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK SINIFI	SORUMLU	TERMİN TARİHİ	AÇIKLAMA	TAMAMLANMA
1	Genel	Risk Analizi	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Yapıldı	Risk analizinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi		4	5	20	Çok Yüksek	Risk analizlerinde belirtilen hususlar öncelik sırasına göre belirtilen zamanda yapılmalı ve düzenli bir şekilde dosyalanmalı	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
2	Genel	Acil Durum Eylem Planları	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Kısmen Var	Acil durum planları yapılmış ancak ilgili yerlere asılmamış		4	5	20	Çok Yüksek	Acil durum planları mevzuata uygun şekilde katlara asılması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
3	Genel	Acil Durum Kat Planları	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Kısmen Var	Binada acil durum kat planları mevcut değil		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun acil durum kat planlarının hazırlanması, binanın tüm kat ve koridorlarına asılması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
4	Genel	Acil Durum Toplanma Bölgesi	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Var	Mevzuata uygun tabiiat yapıldığı belgelenmemiş		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun acil durum tabiiatları yapılmalı, belgelenirilmeli ve düzenli dosyalanmalı	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Tabiiat yapılacak	
5	Genel	Acil Durum Tabiiatları	Bilgi sahibi olmama	Maddi kayıplar, yaralanma, ölüm	Kısmen Var	Mevzuata uygun acil durum tabiiatları yapılmamış		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun acil durum tabiiatları (deprem,yangın, sel,kimyasal madde vb.) yapılmalı, belgelenirilmeli ve düzenli dosyalanmalı	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Tabiiat yapılacak	
6	Genel	Sağlık Gözetimi	İş ve personel uyumsuzluğu	Meslek hastalıkları, Maddi kayıp	Kısmen Yapılmış	İşe giriş ve periyodik sağlık taraması yapılmayan personel bulunmaktadır.		3	4	12	Yüksek	Yapılacak işe bağlı olarak yeni iş alanlar sırasında kullanılacak bir sağlık standardının hazırlanması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Periyodik sağlık taraması için pers. teşvik edilmektedir	
7	Genel	İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Kayıt Bildirimleri	Bilgi ve belge eksikliği	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen Yapılmış	Ramak kala dahil tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili raporlar dosyalanmamış		4	5	20	Çok Yüksek	Ramak kala dahil tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili raporlar dosyalanmalı, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili raporlar (3 iş günü içinde sgk na bildirilmeli, gereken sağlık taramaları, eğitimler, ve risk analizlerinin titinden veya kısmen yapılmalı	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Konuyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.	
8	Genel	İlk Yardım Ekibi	Bilgi ve belge eksikliği	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Var	İlk yardım ekibinde görev alan personeller uygun değil		4	5	20	Çok Yüksek	İlk yardım ekibinde görev alacak personelin sağlık ve fiziki açıdan uygun olması, gerekli eğitim verilmesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	İlk yardım ekibi için uygun personel görev alacaktır.	
9	Genel	İlk Yardım Dolapları	Acil durumdaki ulaşımına	Sağlık kontrolü ve ölüm.	Kısmen var	Çoğu kat ve koridorlarda ilk yardım dolabı ve ekipmanları bulunmamaktadır.		4	5	20	Çok Yüksek	İlk yardım dolabı hazırlanarak gerekli ilk yardım malzemeleri ile teçhiz edilmeli, mevzuata uygun lab. etiket alan ve çalışma yerlerine konmalıdır.	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlükten talep edilmiştir.	
10	Genel	Eğitim	Eğitimsizlik	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen Yapılmış	Çalışanların bir çoğu temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle mesleki eğitimleri tamamlanmamıştır.		4	5	20	Çok Yüksek	Mevzuata uygun şekilde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm çalışanlara işe giriş, periyodik streçler, iş kazası, meslek hastalığı, işyeri deşşimi vb. durumlarda eğitimler verilmesi ve dosyalanması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	İlgili eğitimlerin alınması için çalışacaktır.	
11	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)	Yetersiz ve uygun olmayan kişisel koruyucu kullanılması	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen var	Yetersiz KKD		4	5	20	Çok Yüksek	Özellikle kat görevlileri ve lab. çalışan personel başta olmak üzere yapılan işe bağlı olarak kullanılması gereken kişisel koruyucu standartları tespit edilmiş ve bu standartlara uygun kişisel koruyucu alınarak kullanılmasını sağlanmalıdır.	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	İmkanlar dahilinde tedbirler alınmaktadır.	
12	Genel	Acil Aydınlatma	Çalışanların önünü görmemesi	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Kısmen var	Acil durum merdiven çıkışları, asansör ve kapalı alanlarda olası acil durumlarda bir saatlik aydınlatmayı sağlayacak ışıkların yeterli değildir.		4	5	20	Çok Yüksek	Acil durum merdiven çıkışları, asansör ve kapalı alanlarda olası acil durumlarda bir (1) saatlik aydınlatmayı sağlayacak ışıkların yapılması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
13	Genel	Merdiven	Malzeme taşımada dşşme	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Merdiven var	Merdiven basamaklarının yükseklik, genişlik ve eğimleri standartlarına uygun değil, kaymaz bant yok		3	5	15	Yüksek	Merdiven basamaklarının yükseklik, genişlik ve eğimleri standartlarına uygun hale getirilmeli, kaymaz bant yapılmalıdır.	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Kaymaz bant takıldı	
14	Genel	Elektrik-Topraklama Hatı	Elektrik akımına kapılma	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm		Topraklama ölçüm belgeleri bulunmamaktadır.		4	5	20	Çok Yüksek	Elektrik panoların topraklama ölçümleri yapılmalı ve belgelenirilmeli	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi.	
15	Genel	Kaçak Akım Rölesi	Elektrik çarpması	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm		Kaçak akım rölesi ölçüm belgeleri bulunmamaktadır.		4	5	20	Çok Yüksek	Elektrik panolarında elektrik kaçak akım rölesi tanımlanmalı, periyodik ölçümleri yapılmalı, dosyalanmalı	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi.	

16	Genel	Çatı	Düğüne sonucu yaralanma veya ölüm	Yaralanma, ölüm	Çatıda paslı ve kesici özellikte demir parçaları var	Yetersiz bakım ve onarım		4	5	20	Cok Yüksek	İnsaat demareri zararsız hale getirilmeli, çatı kapıları kontrol altına alınarak kilifli tutulmalı, personel görevlendirilmeli ve görevli personel bilgisi kaynaş asılmalı	2	2	4	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
17	Genel	Gece Aydınlatma	Düğüne yön bulamama	Yaralanma	Kısmen var	Yetersiz aydınlatma		3	4	12	Yüksek	Kontrollör sık yapılmalı ve bilgilendirme yapılmalı	2	2	4	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
18	Genel	Paratoner	Şimşek çarpması	Maddi kayıplar, yaralanma ve ölüm	Var	Bakım belgeleri mevcut değil		3	4	12	Yüksek	Paratonerlerin gerekli testleri periyodik olarak yapılmalı ve belgelendirilmeli	2	2	4	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
19	Genel	Öncelikli Belge ve Evraklar	Bilgi belge kaybı	Maddi ve zaman kaybı	Yok	Acil durumda kurtarılabilecek öncelikli belge ve ekipman taranılmamış ve numaralandırılmamış		4	4	16	Cok Yüksek	Acil durumda kurtarılabilecek öncelikli belge ve ekipman uygun dışarı açılacak şekilde dizayn edilmeli	2	2	4	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Gereklilik çalışmaları yapılmaktadır	
20	Genel	Kapılar	Güvenli alana çıkamama	Çarpma,yaralanma Maddi kayıp	Tüm kapalı alanlarda kapılar içeriye doğru açılıyor	Tüm kapalı ve açık alanların kapıları mevzuata uygun dışarı açılacak şekilde dizayn edilmemiştir.		4	5	20	Cok Yüksek	Tüm kapalı ve açık alanların kapıları mevzuata uygun dışarı açılacak şekilde dizayn edilmeli	3	4	12	Yüksek	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
21	Genel	Lab.	Bilgi ve belge eksikliği	Parlama,yaralanma, maddi kayıp	Her bölümdede lab. var	Bilgisayar laboratuvarında kullanılan talimatlar, lab. sorunlaş, hassas cihazların kalibrasyonu, cihazların kullanma talimatlarını ve tıbbi cihazların bakım onarım belgelerinin bulundurulması ve dosyalanması.		4	5	20	Cok Yüksek	Aktif kullanılan laboratuvarlarda mevzuata uygun şekilde laboratuvar kullanma talimatları asılmalı, laboratuvar sorumlusu belirlenmeli, hassas cihazların kalibrasyonu, cihazların kullanma talimatlarını ve tıbbi cihazların bakım onarım belgelerinin bulundurulması ve dosyalanması.	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	İlgili çalışmalar imkanlar dahilinde yapılmaktadır	
22	Genel	WC	Hijyen	Meslek hastalıklar, Maddi kayıp	her kat ve koridorlarda we ler mevcut	Wc'lerde hijyenik el yıkama talimatları, we kullanma talimatları ve temizlik saatlerini belirten tablo yok		4	4	16	Cok Yüksek	Tüm we'lerde hijyenik el yıkama talimatları, we kullanma talimatları ve temizlik saatlerini belirten tablo ve bilgilendirmeler asılmalı	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
23	Genel	Dış Cephe	Sıva Düşmesi	Çarpma,yaralanma maddi kayıp	Depremden dolayı dış duvarlarda sıvalarında dökülme	Bakım onarım yetersiz		4	5	20	Cok Yüksek	Dış cephe kaplamalarının sbitendirilmeli ve düşmelerine karşı uygun yöntemlerle engellenmeli	2	4	8	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
24	Genel	Elektrik Prizleri	Eektirik akım	Çarpma,yaralanma, elektrik çarpması, maddi kayıp	Prizler sabit değil	Bakım onarım yetersiz		4	5	20	Cok Yüksek	Prizlerin tamir edilmesi, düzenli bakım ve onarımları yapılması	2	4	8	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
25	Genel	Çatı Katı	Su sızıntısı	Çarpma,yaralanma maddi kayıp	Çatı katlarının genelinde su sızıntıları görülmektedir.	Çatı katlarının su izolasyonu yetersiz		4	5	20	Cok Yüksek	Tüm çatı katlarının periyodik kontrollerinin yapılması, su sızıntılarına karşı izole edilmesi, yapılan kontrol ve işlemlerin belgelendirilmeli ve dosyalandırılması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
26	Genel	WC	Hijyen	Meslek hastalıklar, maddi kayıp	Yöneticilerin kullandığı we lerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulunmaktadır.	Öğrenci we leri ve ortak kullanım we lerinde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu eksik		4	4	16	Cok Yüksek	Tüm we lerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	İmkanlar dahilinde eksikler giderilmektedir	
27	Genel	Yönlendirme Levhaları	Yön bulamama	Çarpma,yaralanma maddi kayıp	Kısmen Var	Yönlendirme levhaları eksik		4	4	16	Cok Yüksek	Yönetmeliğe uygun yönlendirme levhalarına yapılması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
28	Genel	Klima	Makine Techizat	Çarpma,yaralanma maddi kayıp	Bir çok odada klima var	Periyodik bakımın ve onarım belgeleri yok		4	4	16	Cok Yüksek	Tüm kimaların periyodik bakım ve onarımları yapılmalı ve belgelendirilmeli	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Bakım ve Onarımlar Ödenecek İmkanları dahilinde yapılmaktadır.	
29	Genel	Elektrik	Akıma kaplıma	Çarpma,yaralanma maddi kayıp	Çatı katlarında eski açık olan elektrik kabloları	Açık uçlu kablolar akım kaçığına karşı koruma altına alınması		4	4	16	Cok Yüksek	Tüm çatı ve duvarlardaki açık uçlu kablolar akım kaçığına karşı koruma altına alınmalı,periyodik kontroller yapılmalı ve kayıt altına alınmalı	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
30	Genel	Yangın dolapları	Yangın	Yangın,yaralanma, maddi kayıp	Yangın dolaplarında su hortanları yok veya arızalı ve dolaplar paslı	Yetersiz bakım ve onarım		4	4	16	Cok Yüksek	yangın dolapları yönetmeliğe uygun hale getirilmeli	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
31	Genel	Yangın, Yangın tüpleri	Yangın anında yetersiz tüp	Yangın,yaralanma, maddi kayıp	Yangın tüpleri mevcut	Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri yapılmamış ve yetersiz sayıda		4	4	16	Cok Yüksek	Yönetmeliğe uygun yangın söndürme sistemi oluşturulmalı, Yangın tüpleri periyodik olarak kontrol edilmeli,diğer basınçlı tüpler değiştirilmeli	2	4	8	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	İmkanlar dahilinde eksikler giderilmektedir	
32	Genel	Deprem	Duvarlar	Kaza,yaralanma maddi kayıp	Depremden sonra oluşan çatlaklar, sıva dökülmeleri mevcut.r	Yetersiz bakım ve onarım		3	3	9	Orta	Duvarlardaki çatlaklar uygun malzeme ile kapatılmalı	1	3	3	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
33	Genel	Elektrik Kabloları	Akıma kaplıma, taklipl düğüme	Çarpma yaralanma maddi kayıp	Elektrik kabloları yerlerde ve dağınık	Yetersiz bakım		3	4	12	Yüksek	-Elektrik kabloları yüksek yerde bulundurulmalı, kişileri yaratan solları üzerinde bulundurulmamalı	2	3	6	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
34	Genel	Kaygan Zemin	Nem	Çarpma,yaralanma maddi kayıp	Kapalı alanların çoğu kaygan zemin malzemesinden yapılmıştır. Uyarı levhaları kısmen var	Zemin temizliği sonrası ve sızıntı sularına karşı kaygan zemin levhası bazı yerlerde yok		4	4	16	Cok Yüksek	Zemin temizliği sonrası ve sızıntı sularına karşı kaygan zemin levhası konulmalı	3	4	12	Yüksek	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Tedbir almaktadır.	

35	Çatı Katı	Yağış	Nem	Su Sızıntısı, Yaralama	Giderlerin üst ızgaraları eksiik	Yetersiz bakım ve onarım'		2	2	4	Düşük	Kaba meteryalin giderleri tamamlanması için ızgara kapatılmasını taklimes ve periyodik bakımların yapılması	1	2	2	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
36	Ofisler	Dolaplar	Dolapların devrilmesi, içtekkilerin dökülmesi	-Kaza, yaralama maddi kayıp	Ofislerde dolaplar mevcut	Dolapları sabitlememiş		3	4	12	Yüksek	Ofislerde bulunan dolaplar duvara sabitlenmeli Dolapların üstünde eşya bulundurulmamalı	1	4	4	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	İmkanlar dahilinde tedbir alınacaktır.	
37	Koridorlar, Ofisler, dersliklerde	Su sızıntısı,Kaygan Zemin	Su biriktirilmesi,	-Kaza, yaralama maddi kayıp	Binanın çeşitli yerlerinde su sızıntıları görülmüştür.	Binanın çeşitli yerlerinde duvarların ve tavanların su sızıntılarının olması		4	4	16	Çok yüksek	-Binada bulunan su sızıntılarının giderilmesi, zarar gören yerlerin bakım onarımı yapılmalı	2	4	8	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
38	Elektrik Panoları	Elektrik	Elektrik akımı	-Akma kaplıma -Uzun kaybı -Kaza -Maddi kayıp	Elektrik panosunun önünde engelleyici malzemeler bulundurulması, Panonun kapığında uyarı levhası bulunmaması	-Elektrik panolarına uyarı levhalarının yok -Yalıtılan halı yok -Panolar Kilitli değil		4	4	16	Çok Yüksek	-Elektrik panolarına uyarı levhalarının asılması -Panolar kilitli olmalı -panoların önünde yalıtılan halı bulundurulmalı	2	4	8	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Tedbir alınmaktadır.	
39	Kazan dairesi	Döküman	Kontrolsizlik	Çarpma,yaralama, maddi kayıp	Kazan dairesi çalışır durumda	Etiketlemeler, bakım onarım belgeleri ve kullanma talimatının ve giriş kapısının üstünde görevli personel iletişim bilgileri eksiik		3	4	12	Yüksek	Mevzuata uygun etiketlemeler bakım onarım belgeleri ve kullanma talimatının olmalı, girişler kontrol altına alınmalı	2	3	6	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Tedbir alınmıştır.	
40	Genel	Fayans	Düğüne	Yaralanma, Maddi Kayıp	Tuvalet, mutfak koridor ve duvarlarında fayans düğüneleri, derz aralarında açılmalar	Bakım ve onarım yetersiz		3	4	12	Yüksek	Periyodik bakım ve onarımların yapılması, kırık fayan parçalarının değiştirilmesi, belgelenmesi ve dosyalanması'	2	2	4	Düşük	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
41	Bahçe	Yüksek voltajlı elektrik hattı	Elektrik akımı	Çarpma, yaralama, yangın	Kampüs alanı ilerisinde yüksek vptajlı elektrik hattı vardı	Yetersiz bakım, onarım ve uyarıcı önlemler		4	5	20	Yüksek	Öncedikle yüksek voltajlı elektrik hattının kampüs alanı dışına taşınması uyarıcı levhaların yerleştirilmesi yüksek boylu ağaçların budanması	3	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
42	Bahçe	Bahçe duvarı	Devrilme, yıkılma	Yaralanma, maddi kayıp	Kampüs girişi karşısında bulunan bahçe istinat duvarında yarılma ve açılmalar olmuştur	Bakım ve onarım yetersiz		4	5	20	Yüksek	Bakım onarımların yapıp belgelenirtilip dosyalanması	2	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
43	Bahçe	Yağmur Suyu Giderleri	Nem, Düğüne	Yaralanma, Maddi Kayıp	Yağmur su gider borularında kırılmalar ve sökülmeler var	Yetersiz bakım ve onarım		3	4	12	Yüksek	Düzenli bakım ve onarımların yapılması, belgelenmesi ve dosyalanması	2	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
44	Bahçe	Merdiven	Düğüne, Çarpma	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ergonomi, Enfeksiyon	Acil çıkış merdiveni aynı zamanda öğrenci ve personelin dersliklere giriş ve çıkışı olarak kullanılmaktadır. Merdiven demir aksamlardan yapılmış, kirli ve paslı görünüyor	Bakım ve onarım yetersiz		4	4	16	Çok Yüksek	Düzenli bakım ve onarımların yapılması, paslan ve kirle arındırılması	2	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Rektörlük Yapı İşlerine resmî yazı ile bildirildi	
45	Ofisler	Masa koltuk	Düğüne, çarpma	Yaralanma, Maddi Kayıp, Ergonomi	Bir çok alanda ergonomik olmayan ve kırık ofis malzemeleri mevcut	Yetersiz malzeme, bakım ve onarım		3	4	12	Yüksek	Kişiler ergonomisine uygun ürünlerin kullanılması, düzenli bakım ve onarımların yapılması, belgelenmesi ve dosyalanması	2	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024	Tedbir alınmıştır.	
46	Ofisler	Oda girişleri	Düğüne, çarpma	Yaralanma,	Oda girişlerinde hasereye karşı yüksekli yapılmış	Uygun olmayan malzeme		4	4	16	Çok Yüksek	Hasere için yönetmeliğe uygun yöntemler uygulanmalı veya eşik eğimi uygun standartlarda düzenlenmelidir	2	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X
47	Bahçe	Su deposu	Düğüne,	Yaralanma	Bahçede bulunan su deposu kulübe içinde	Kapağı açık,uyarı levhası yok		4	4	16	Çok Yüksek	Su deposunun koruma altına alınması, uyarı levhasının asılması	2	3	9	Orta	MYO. Sek.Orhan KOCABEY	1.03.2024		X

Notlar:

Bina Sorumlusu

Öğr. Gör. Mehmet Egref TAŞKIN

Personel Sorumlusu

MYO. Sek.Orhan KOCABEY

İSG UZMANI

Gülşim KÖKTEN  
Sertifika no:6398

İşyeri Hekimi

Prof.Dr. İsmail İYENEN  
Sertifika no: 15810/97

Çalışan Temsilcisi

Mehmet Reşat YAĞMURLU

Teknik Eleman

Mehmet VALCİN (Başka birime görevlendirildi)

Tarih:  
İmza